

Comunicat de Presă din 20.01.2023, actualizat, referitor la : fluctuație a valorilor înregistrate pentru indicatorul "Clostridium Perfringens" în apa brută captată din Fluviul Dunărea, la Stația de Tratare Apă Potabilă Gropeni

Urmare a informării transmise de către operatorul unic Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila prin care suntem înștiințați că s-a constatat o fluctuație a valorilor înregistrate pentru parametrul indicator "Clostridium Perfringens" în apa brută captată din Fluviul Dunărea, la Stația de Tratare Apă Potabilă Gropeni, DSP Brăila monitorizează zilnic parametrul Clostridium perfringens în apa potabilă, la ieșirea din stația de tratare Chiscani și Gropeni, probele recoltate până în data de 18.01.2023 au fost corespunzătoare, proba recoltată în data de 19.01.2023 este în lucru.

Conform analizelor și datelor deținute de Direcția de Sănătate Publică Brăila, apa potabilă furnizată populației a întrunit și întrunește parametrii de potabilitate, neexistând nici un risc pentru sănătatea populației. Operatorul unic Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila a luat măsurile necesare pentru ca parametrul indicator "Clostridium Perfringens" să nu apară în apa potabilă .

Au fost stabilite principalele măsuri de strictă necesitate pentru informarea populației, prin Unitățile Administrativ Teritoriale riverane Fluviului Dunărea, a rețelei sanitare :

- evitarea consumului de apă brută din Fluviul Dunărea
- evitarea consumului de alimente în formă crudă dacă acestea au fost spălate în prealabil cu apă brută ce provine din Fluviul Dunărea,
- a nu se iriga solarile cu apă brută din fluviul Dunărea,
- în cazul apariției simptomelor specifice - diaree (la 6 – 24 ore de la contaminare, dar cel mai adesea 8 – 12 ore), dureri abdominale, se recomandă prezentarea la medicul de familie pentru stabilirea diagnosticului și recomandarea tratamentului optim

Până la acest moment, nu au fost raportate cazuri cu simptomatologie specifică.